

**ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI W/S
OUTER AVANZA/XENIA DI PROSES SUB-ASSY**

(Studi kasus pada PT. Toyota Auto Body – Tokai Extrusion)

SKRIPSI



UNIVERSITAS
MERCU BUANA
Nama : Kurniawan Syahputra

Nim : **43114120060**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2020**

**ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI W/S
OUTER AVANZA/XENIA DI PROSES SUB-ASSY**

(Studi kasus pada PT. Toyota Auto Body – Tokai Extrusion)

**Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Manajemen Universitas Mercu Buana
Jakarta**



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Nama : Kurniawan Syahputra

Nim : 43114120060

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2020**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Kurniawan Syahputra

NIM : 43114120060

ProgramStudi : S1Manajemen

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri apabila saya mengutip dari hasil karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, 14 April 2021



Kurniawan Syahputra

NIM : 43114120060

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kurniawan Syahputra
NIM : 43114120060
Program Studi : S1 Manajemen
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI
W/S OUTER
AVANZA/XENIA DI PROSES SUB-ASSY (Studi kasus
pada PT.Toyota Auto Body - Tokai Extrusion)
Tanggal Sidang : 14 April 2021

Disahkan oleh :



Ikhyandini Garindia Atrisyanti, S.Mn., M.MT

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Manajemen

Dr. Erna Sofriana Imaningsih, M.Si.

Ketua Program Studi S1

Dr. H. Sonny Indrajaya, MM

LPTA 07210035



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hikmat-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul "**Analisis Pengendalian Kualitas Produksi W/S Outer Avanza/Xenia di Proses Sub-assy” (Studi Kasus pada PT. Toyota Auto Body – Tokai Extrusion)**". Proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk dapat mengerjakan skripsi program Strata-1 (S1) studi manajemen, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Ikhyandini Garindia Atrisyanti, S.Mn, M.MT. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, pengetahuan serta nasehat-nasehat yang bermanfaat untuk penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Ngadino Surip, M.S. selaku Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta.
2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta.
3. Ibu Dr. Daru Asih, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Jakarta.
4. Ibu Ikhyandini Garindia Atrisyanti, S.Mn., M.MT. selaku Dosen Metodologi Penelitian.

5. Bapak Yuhasril, SE, ME. selaku Dosen Tugas Akhir.
6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta.
7. Seluruh karyawan PT. Toyota Auto Body – Tokai Extrusion yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.
8. Orang tua penulis (Sutarno dan Erna Mardianti), Adik (Firda Apriani) yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan perhatian yang sangat mempengaruhi proses penulisan proposal skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal skripsi ini. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kelemahan dalam proposal skripsi ini.

Jakarta, 9 September 2020

Kurniawan Syahputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kontribusi Penelitian	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	13
A. Kajian Pustaka	13
1. Manajemen Operasional	13
2. Produksi	14
3. Produk Cacat	14
a. Sifat dari Terjadinya Produk Cacat	15
4. Kualitas	15
a. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas	17
b. Implikasi Kualitas	18
5. Manajemen Kualitas	20
6. Pengendalian Kualitas.....	21
a. Langkah dan Tahapan Pengendalian Kualitas.....	22
b. Tujuan Pengendalian Kualitas.....	24
c. Metode Pengendalian Kualitas	26
d. Alat Bantu Pengendalian Kualitas.....	27

7. Seven Tools	28
a. Lembar Periksa (<i>Check Sheet</i>).....	29
b. Diagram Sebar (<i>Scatter Diagram</i>).....	30
c. Diagram Sebab-Akibat (<i>Cause and Effect Diagram</i>).....	30
d. Diagram Pareto (<i>Pareto Diagram</i>).....	31
e. Diagram Alir (<i>Flow Chart</i>)	32
f. Diagram Batang (<i>Histogram</i>)	32
g. Peta Kendali (<i>Control Chart</i>).....	32
8. Penelitian Terdahulu	33
9. Rerangka Pemikiran.....	41
B. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
B. Desain Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	45
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Metode Analisis Data	47
1. Lembar Periksa (<i>Check Sheet</i>)	48
2. Diagram Alir (<i>Flow Chart</i>)	49
3. Diagram Pareto (<i>Pareto Diagram</i>)	50
4. Diagram Sebab-Akibat (<i>Cause and Effect Diagram</i>)	51
5. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Analisis 5W + 1H.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi atau Objek Penelitian	53
1. Profile Perusahaan	53
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	54
a. Visi PT. Toyota Auto Body – Tokai Extrusion.....	54
b. Misi PT. Toyota Auto Body – Tokai Extrusion.....	54
3. Struktur Organisasi Perusahaan	54
4. Jam Kerja Perusahaan	56
5. Produk dan <i>Customer</i> Perusahaan	57
6. <i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia</i>	58
7. Proses Produksi <i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia</i>	59

a. <i>Extrusion</i>	60
b. <i>Quality Check (Extrusion)</i>	60
c. <i>Flocking</i>	60
d. <i>Just Cut</i>	60
e. <i>Press Cut</i>	60
f. <i>Finishing</i>	61
g. <i>Quality Check (Finishing)</i>	61
h. <i>Packing</i>	61
i. <i>Store Finish Good</i>	61
8. Proses Sub – Assy Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia	61
a. <i>Press Cut 1</i>	63
b. <i>Press Cut 2</i>	63
c. <i>Assy Clip</i>	64
d. <i>Assy End Cap</i>	64
e. <i>Quality Check</i>	65
f. <i>Packing</i>	65
B. Hasil Analisa Seven Tools	66
1. Lembar Periksa (<i>Check Sheet</i>)	66
2. Diagram Pareto (<i>Pareto Diagram</i>)	68
3. Diagram Sebab – Akibat (<i>Fishbone</i>)	70
a. Jenis Kerusakan Flek Lem.....	71
b. Jenis Kerusakan Lip Sobek	72
c. Jenis Kerusakan Scratch.....	73
4. Analisis 5W + 1H	74
5. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Analisis 5W + 1H.....	75
C. Pembahasan Hasil Analisa Seven Tools	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman
1.1.	Tingkat Produksi dan NG Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia Tahun 2014 – 2018	8



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1.	Jurnal Penelitian Terdahulu	33
4.1.	<i>Customer PT. Toyota Auto Body – Tokai Extrusion.....</i>	58
4.2.	Total Produksi dan Kerusakan Proses <i>Sub – assy Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia Periode Juli – Desember 2019.....</i>	67
4.3.	Klasifikasi Jenis Kerusakan Proses <i>Sub – assy Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia Periode Juli – Desember 2019</i>	67
4.4.	Frekuensi Jenis Kerusakan Proses <i>Sub – assy Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia Periode Juli – Desember 2019.....</i>	68
4.5.	Analisis 5W + 1H Jenis Kerusakan Flek Lem	74
4.6.	Analisis 5W + 1H Jenis Kerusakan <i>Lip Sobek</i>	75
4.7.	Analisis 5W + 1H Jenis Kerusakan <i>Scratch</i>	75
4.8.	Rekomendasi Perbaikan Jenis Kerusakan Flek Lem	76
4.9.	Rekomendasi Perbaikan Jenis Kerusakan <i>Lip Sobek.....</i>	76
4.10.	Rekomendasi Perbaikan Jenis Kerusakan <i>Scratch.....</i>	77



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1.	Posisi Produk PT. TTEC pada Unit Mobil	3
1.2.	Alur Produksi PT. Toyota Auto Body – Tokai Extrusion	4
1.3.	Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia	5
1.4.	Mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia	5
1.5.	Pin Quality Campaign PT. Totoya Auto Body – Tokai Extrusion	7
2.1.	Alat Bantu Pengendalian Kualitas	29
2.2.	Rerangka Pemikiran	42
3.1.	Macam – macam Teknik Sampling.....	46
3.2.	<i>Check Sheet</i>	49
3.3.	<i>Flow Chart</i>	50
3.4.	<i>Pareto Diagram</i>	51
3.5.	<i>Cause and Effect Diagram</i>	52
4.1.	PT. TTEC	53
4.2.	Struktur Organisasi <i>Production</i> PT. TTEC 2020	55
4.3.	Jam Kerja PT. TTEC	56
4.4.	Posisi Produk PT. TTEC pada Unit Mobil	57
4.5.	<i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia</i>	59
4.6.	Posisi <i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia</i>	59
4.7.	Alur Sub – Assy <i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia</i>	62
4.8.	<i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia After Press Cut 1</i>	63
4.9.	<i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia After Press Cut 2</i>	63
4.10.	<i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia After Assy Clip</i>	64
4.11.	<i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia After Assy End Cap</i>	64
4.12.	Proses Pengecekan <i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia</i>	65
4.13.	<i>Standard Packing Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia</i>	65
4.14.	Laporan Produksi Sub – Assy <i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia</i>	66
4.15.	<i>Pareto Diagram</i> Jenis Kerusakan Proses Sub – Assy <i>Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia</i> Periode Juli – Desember 2019	69
4.16.	<i>Fishbone</i> Jenis Kerusakan Flek Lem	71
4.17.	<i>Fishbone</i> Jenis Kerusakan Lip Sobek	72
4.18.	<i>Fishbone</i> Jenis Kerusakan Scratch.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	General Struktur Organisasi PT. TTEC	85
2	Laporan Produksi Sub – assy	86
3	Posisi Part W/S Outer Door Glass Avanza/Xenia pada Unit.....	87
4	Jenis Kerusakan Flek Lem	87
5	Jenis Kerusakan Lip Sobek	88
6	Jenis Kerusakan Scratch.....	88

