

# **LAPORAN KERJA PRAKTEK**

## **AUDIT THERMOGRAPHY PERMATA BANK CABANG A. YANI BANJARMASIN**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana  
Strata Satu (S1)



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA  
UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

Disusun oleh :

Nama : Dwi Maya Nursyswanti

NIM : 41413010017

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
JAKARTA  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN KERJA PRAKTEK**

**AUDIT THERMOGRAPHY PERMATA BANK  
CABANG A. YANI BANJARMASIN**



Disusun Oleh :

**DWI MAYA NURSYSWANTI**

**41413010017**

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen pembimbing  
Universitas Mercu Buana

Koordinator Kerja Praktek  
Universitas Mercu Buana



Ir. Badaruddin, MT



Fina Supegina, ST. MT

Ketua Jurusan Teknik Elektro  
Universitas Mercu Buana



Yudhi Gunardi, ST, MT

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dwi Maya Nursyswanti  
NIM : 41413010017  
Program Studi : Teknik Elektro  
Fakultas : Teknik  
Judul : Audit Thermography Permata Bank Cabang  
A.Yani Banjarmasin.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan laporan kerja praktek yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis laporan kerja praktek ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain. Mekan saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Penulis,



**Dwi Maya Nursyswanti**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun laporan Kerja Praktek ini yang berjudul “**Audit Thermography Permata Bank Cabang A. Yani Banjarmasin**”. Kerja Praktek ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh untuk Jurusan Elektro di Universitas Mercu Buana untuk menyelesaikan pendidikan sarjana satu (S1). Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai karya ilmiah pelengkap Kerja Praktek yang telah dilaksanakan kurang lebih 1 bulan di PT. Cometindo Mitra Inti.

Dengan selesainya laporan Kerja Praktek ini yang tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bpk. Ir. Badaruddin, MT sebagai Dosen Pembimbing penyusunan laporan Kerja Praktek di Universitas Mercu Buana, Jakarta.
2. Bpk. Ir. Sulistyono, MM sebagai Pimpinan di PT. Cometindo Mitra Inti.
3. Rekan-rekan kuliah kelas reguler Jurusan Teknik Elektro Universitas Mercu Buana, Jakarta.
4. Keluarga tercinta yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Satu (S1).

Penulis berharap laporan Kerja Praktek ini dapat berguna untuk menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan baru terutama dalam bidang Audit Thermography.

Jakarta, Maret 2015

Dwi Maya Nursyswanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Kerja Praktek .....	4
1.4 Waktu dan Tempat Kerja Praktek .....	5
1.5 Batasan Masalah .....	5
1.6 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.7 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II PROFIL PERUSAHAAN PT. COMETINDO MITRA INTI</b>	
2.1 Sejarah Singkat PT. Cometindo Mitra Inti .....	8
2.2 Uraian Singkat Tentang Bisnis Inti PT. Cometindo Mitra Inti .....	8
2.3 Visi dan Misi .....	10
2.4 Struktur Organisasi PT. Cometindo Mitra Inti .....	11

<b>BAB III LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
3.1 Elektrikal .....	12
3.1.1 Audit Elektrikal .....	12
3.1.2 Penyebab Kondisi Tidak Aman .....	13
3.1.3 Penyebab Listrik Tidak Handal .....	14
3.1.4 Penyebab Pemborosan Akibat Listrik .....	14
3.1.5 Prosedur Audit Elektrikal .....	15
3.1.6 Uraian Kerja Audit Elektrikal Keselamatan .....	15
3.2 Infra Merah (Infra Red) .....	16
3.2.1 Kamera Infra Merah .....	17
3.2.2 Keuntungan Menggunakan Kamera Infra Merah .....	17
3.2.3 Jenis Kamera Infra Merah .....	18
3.2.4 Variabel Pengukuran .....	18
3.3 Thermography .....	20
3.3.1 Kegunaan Thermography .....	21
3.3.2 Aplikasi Teknologi Infra Merah untuk Gedung/Bangunan .....	22
3.3.3 Keuntungan Investigasi dengan Infra Merah Thermal Imaging Radiometers .....	23
3.4 Dasar Teori Audit Elektrikal .....	24
3.4.1 Perhitungan Daya .....	24
3.4.2 Daya Guna (P) .....	25
3.4.3 Daya Semu (S) .....	25
3.4.4 Daya Reaktif (Q) .....	26
3.4.5 Perbaikan Faktor Daya Dengan Kapasitor Bank .....	27

3.4.6 Perhitungan Faktor Daya .....	27
3.4.7 Perhitungan Kapasitor Bank .....	28
<b>BAB IV AUDIT THERMOGRAPHY .....</b>	<b>29</b>
4.1 Tujuan Audit Thermography .....	29
4.2 Parameter Audit Thermography .....	30
4.2.1 Klasifikasi Temuan Audit .....	30
4.2.2 Batasan Pekerjaan Audit .....	31
4.2.3 Klasifikasi Temuan Thermography Infra Red .....	32
4.3 Data, Analisa dan Rekomendasi Dengan Pendekatan HSE .....	32
4.3.1 Ringkasan .....	40
4.4 Kategori Tingkat Resiko Gedung.....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
5.1 Kesimpulan .....	43
5.2 Saran-Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>x</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kebakaran akibat gangguan listrik	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT. Cometindo Mitra Inti	11
Gambar 3.1	Blok Diagram Prosedur Audit Elektrikal	15
Gambar 3.2	Spektrum Cahaya	16
Gambar 3.3	Kamera Infra Merah FLIR T-335	18
Gambar 3.4	Alat Thermography	20
Gambar 3.5	Proses pengambilan gambar menggunakan alat Thermography	21
Gambar 3.6	Segitiga Daya	24
Gambar 3.7	Pergeseran Sudut Fasa	27
Gambar 4.1	Grafik Temuan Audit Thermography	41



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Uraian Kerja Audit Elektrikal Keselamatan	15
Tabel 4.1	Action Plan Tujuan HSE	29
Tabel 4.2	Action Plan Tujuan Engineering	30
Tabel 4.3	Klasifikasi Temuan Audit	30
Tabel 4.4	Batasan Pekerjaan Audit	31
Tabel 4.5	Klasifikasi Temuan Thermography Infra Red	32
Tabel 4.6	Laporan Thermal Imaging	33
Tabel 4.7	Temuan Kategori Minor	38
Tabel 4.8	Temuan Kategori Mayor	39
Tabel 4.9	Temuan Audit Thermography	40
Tabel 4.10	Tabel Matriks Resiko Kebakaran	41

