

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Produk Cover <i>Part</i> S90108_PL.....	2
Gambar 1.2 Jumlah produksi dan jumlah <i>defect</i> Bln Juli-Sept18.....	3
Gambar2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 3.1 <i>Flow Chart</i> Metodologi Penelitian.....	33
Gambar 4.1 PT. Surya Toto Indonesia, Tbk	34
Gambar 4.2 Layout pabrik	37
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Surya Toto Indonesia, Tbk.....	38
Gambar 4.4 Struktur Organisasi QC	38
Gambar 4.5 Produk Cover pada Part S90108_PL.....	40
Gambar 4.6 Alur Proses Produksi Dibagian Injection	41
Gambar 4.7 Abs Natural	42
Gambar 4.8 Mesin Sumitomo 50 ton kapasitas	42
Gambar 4.9 Mesin Hopper Dryer.....	43
Gambar 4.10 Mesin Oven	43
Gambar 4.11 <i>Xtray</i>	44
Gambar 4.12 <i>Loyary</i>	44
Gambar 4.13 Posisi Pada Produk Cover	44
Gambar 4.14 Jenis <i>Defect</i> Pada Produk Cover	46
Gambar 4.15 Diagram <i>Pareto</i> untuk Cover Bulan Juli-Sept18	49
Gambar 4.16 <i>Fishbone</i> Diagram <i>Defect</i> Silver (B301).....	50
Gambar 5.1 <i>Defect</i> Silver Pada Produk Cover.....	56
Gambar 5.2 <i>Fishbone</i> Diagram <i>Defect</i> Silver (B301).....	57



UNIVERSITAS
MERCU BUANA