

ABSTRAK

Laporan Kerja praktek ini kami susun berdasarkan peninjauan secara langsung yang kami lakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan struktur yang berlangsung pada proyek *Rumah Sakit Jantung Diagr*, yang berlokasi di Jl. Maribaya Blok G2 No.1, Pangkalan jati, Cinere, Kota Depok.

Depok adalah kota yang sedang berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Perkembangan tersebut menuntut pemerintah menata kota ini menjadi lebih baik. Contohnya, pada penataan tata ruang kota yang meliputi pembangunan gedung-gedung Rumah Sakit maupun infrastruktur yang menjadi salah satu modal dalam perkembangan suatu kota. Gedung rumah sakit pada era ini sedang banyak dibangun sebagai penunjang kesehatan Indonesia sekaligus memperbanyak ketersediaan lapangan kerja di kota Depok.

Salah satu tujuan dibangunnya proyek ini yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan. Dibangun di atas lahan milik PT. Diagram Healthcare Indonesia yang dikembangkan dan dioperasikan oleh PT. Diagram Healthcare Indonesia . Proyek pembangunan gedung ini terdiri dari 4 basement dan 7 lantai. Gedung ini mempunyai luas lahan 2912 m² akan diselesaikan oleh PT.Nusa Konstruksi Enjiniring dalam waktu 15 bulan. Rumah sakit ini di bangun di karenakan sebelumnya PT. Diagram belum mempunyai gedung rumah sakit sendiri, sebelum memulai pembangunan gedung ini PT. Diagram menyewa bangunan gedung yang berada di sebelah lokasi proyek. Di karenakan kontrak gedung sudah hampir habis

maka PT. Diagram memutuskan untuk membangun gedung sendiri. Dan juga di lokasi ini untuk menjangkau Rumah sakit terbilang cukup jauh.