

ABSTRAK

Pelaksanaan Kerja Praktek ini dilakukan diproyek “*Urbantown Serpong*” yang berlokasi di Jl. Bukit Serua, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Pelaksanaan proyek “*Urbantown Serpong*” ini diawasi oleh PT. Prosys Bangun Persada, dengan pemiliknya yaitu PT. PP Urban Divisi Realty dan kontraktor utamanya yaitu PT. PP Urban yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik.

Mengingat masa kerja praktik yang hanya berlangsung selama 2 hingga 3 bulan, maka ruang lingkup bahasan yang kami amati secara langsung di proyek pun terbatas. Dalam penulisan laporan kerja praktik ini ruang lingkup yang dibahas terfokus pada pekerjaan Kantilever Lantai 2.

Kata kunci : Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Kantilever Lantai 2

UNIVERSITAS
MERCU BUANA