

ABSTRAK

Pelaksanaan Kerja Praktek ini dilakukan diproyek “*Pembangunan Rumah Susun Penggilingan-PuloGebang Tower 4, 5, 6*” yang berlokasi di Jalan Komarudin Lama No.58 Pulo Gebang, Cakung, Kota Jakarta Timur. Pelaksanaan pekerjaan pada saat ini masih mengarah kepada pekerjaan *lower structure* diantaranya adalah pekerjaan *Pile Cap*.

Pelaksanaan proyek “*Pembangunan Rumah Susun Penggilingan-PuloGebang Tower 4, 5, 6*” ini diawasi langsung oleh pemiliknya yaitu DKI Jakarta Public Housing Departement, dimana pemilik langsung mengawasi mutu dan waktu dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek termasuk dengan project manajemennya, Kontraktor utama yaitu PT. Jaya Konstuksi Manggala Pratama. Tbk yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik.

Dalam laporan kerja praktik ini membahas tentang manajemen, pola pengendalian proyek dan metode pelaksanaan yang khususnya mengangkat tentang pekerjaan proses pekerjaan *Pile Cap (pembesian, begisting, pengecoran dan Quality Control)* pada proyek.

Kata kunci : Pelaksanaan dan Inspeksi Pekerjaan Pile Cap