

ABSTRAK

Pelaksanaan Kerja Praktek ini dilakukan diproyek “Permata Hijau Suites (PHS)” yang berlokasi Jl. Raya Kebayoran Lama No. 55 – Jakarta Selatan. Pelaksanaan pekerjaan pada saat ini masih mengarah kepada pekerjaan struktur atas diantaranya adalah pekerjaan pengecoran lantai 22 dari total 37 lantai.

Pelaksanaan proyek “Permata Hijau Suites (PHS)” ini diawasi langsung oleh pemiliknya yaitu PT. Palmerindo Properti, dimana pemilik langsung mengawasi mutu dan waktu dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek termasuk dengan project manajemennya, Kontraktor utama yaitu PT. Pulauintan BPK yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik.

Dalam laporan kerja praktik ini membahas tentang manajemen, pola pengendalian proyek dan metode pelaksanaan yang khususnya mengangkat tentang penggunaan *safety screen* sebagai implementasi K3L di proyek Permata Hijau Suites (PHS)

Kata kunci : Apartemen, Safety Screen, K3L