



**ANALISIS TITIK RAWAN KECELAKAAN (BLACKSPOT) DAN
DAERAH RAWAN KECELAKAAN (BLACKSITE) PADA RUAS
JALAN RAYA DAAN MOGOT KOTA TANGERANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1)

Nama : Chelsea Fifian Mailuhu
NIM : 41119010004
Pembimbing : Ir. Zaenal Arifin, M.T.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chelsea Fifian Mailuhu

NIM : 41119010004

Program Studi : Teknik Sipil

Judul Tugas : Analisis Titik Rawan Kecelakaan (Blackspot) dan Daerah Rawan Kecelakaan (Blacksite) Pada Ruas Jalan Raya Daan Mogot Kota Tangerang.

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karyasaya sendiri dan bukan plagiat, serta semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata ditemukan di dalam Laporan Tugas Akhir saya terdapat unsur plagiat, maka sayasiap mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 27 Juli 2023



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:


Nama : Chelsea Fifian Mailuhu
NIM : 41119010004
Program Studi : Teknik Sipil
Judul Tugas Akhir : Analisis Titik Rawan Kecelakaan (Blackspot) dan Daerah Rawan Kecelakaan (Blacksite) Pada Ruas Jalan Raya Daan Mogot Kota Tangerang.

Telah berhasil dipertahankan pada sidang di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.


Disahkan oleh:

Tanda
Tangan


Pembimbing : Ir. Zaenal Arifin, M.T.
NIDN/NIDK/NIK : 188560021



Ketua Penguji : Sylvia Indriany, S.T., M.T.
NIDN/NIDK/NIK : 0302087103



Anggota Penguji : Mukhlisya Dewi Ratna Putri, M.T.
NIDN/NIDK/NIK : 0315098904



Jakarta, 27 Juli 2023

Mengetahui,

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
Dekan Fakultas Teknik
Ilmu Sosial
Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T.
NIDN: 0307037202

Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil

Sylvia Indriany, S.T., M.T.
NIDN: 0302087103

ABSTRAK

Judul: Analisis Titik Rawan Kecelakaan (*Blackspot*) Dan Daerah Rawan Kecelakaan (*Blacksite*) Pada Ruas Jalan Raya Daan Mogot Kota Tangerang, Nama: *Chelsea Fifian Mailuhu* NIM: 41119010004, Dosen Pembimbing : Ir. Zaenal Arifin, MT.

Kota Tangerang berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat menurun dari tahun 2019 sampai 2022. Jalan Raya Daan Mogot yang tergolong jalan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui titik dan daerah rawan kecelakaan dan mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan. Jalan Raya Daan Mogot Kota Tangerang merupakan jalan arteri yang memiliki 2 jalur dan 4 lajur dengan geometrik jalan yang lurus, serta kondisi jalan yang banyak bergelombang sehingga menyebabkan adanya titik rawan kecelakaan (*blackspot*) dan daerah rawan kecelakaan (*blacksite*) sehingga sering terjadi kecelakaan di sepanjang jalan tersebut. Menurut data Polres Metro Kota Tangerang, terdapat 127 kejadian selama 4 tahun (2019 – 2022) dengan korban meninggal sebanyak 11.

Penelitian ini menggunakan metode Cusum dan Z-Score. Segmen yang teridentifikasi sebagai blackspot akan dilakukan korelasi antara volume kendaraan dengan blackspot. Metode untuk analisis hubungan kecepatan – arus mengacu kepada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1977 dan pedoman penanganan blacksita dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Pd-T-09-2004-B).

MERCU BUANA

Dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat area blacksita yaitu pada segmen 4 dan titik blackspot terletak pada Jalan Daan Mogot STA 20+900 – 21+100 (segmen 4). Faktor penyebab kecelakaan pada area blackspot dan blacksita adalah faktor manusia, sedangkan untuk jenis kecelakaan terbesar adalah tabrak samping – samping (34%) dan kendaraan yang paling banyak terlibat adalah sepeda motor (83%), untuk waktu kecelakaan lalu lintas paling sering terjadi pada pukul 00.00 – 06.00 WIB.

Kata kunci : blackspot, blacksita, Cusum, Z-Score

ABSTRAK

Title: Analysis Of Accident Prone Points (Blackspot) And Prone Areas Accident (Blacksite) On The Daan Mogot Highway Section Tangerang City, *Name: Chelsea Fifian Mailuhu, Nim: 41119010004, Advisor: Ir. Zaenal Arifin, MT.*

Tangerang City, according to the Central Bureau of Statistics (BPS), is recorded to decline from 2019 to 2022. Jalan Raya Daan Mogot is classified as a national road.

Jalan Raya Daan Mogot Tangerang City is an arterial road that has 2 lanes and 4 lanes with straight road geometrics, as well as road conditions that are a lot of bumpy, causing accident-prone points (blackspots) and accident-prone areas (blacksite) so that accidents often occur along the road. According to data from the Tangerang City Metro Police, there were 127 incidents over 4 years (2019 - 2022) with 11 fatalities.

This research uses the Cusum and Z-Score methods. Segments identified as blackspots will be correlated between vehicle volume and blackspots. The method for analyzing the speed - flow relationship refers to the 1977 Indonesian Road Capacity Manual (MKJI) and the blacksite handling guidelines from the Department of Settlements and Regional Infrastructure (Pd-T-09-2004-B).

From this research, it is found that there are blacksite areas in segment 4 and the blackspot point is located on Daan Mogot Road STA 20+900 - 21+100 (segment 4). The causal factor of accidents in blackspot and blacksite areas is the human factor, while the largest types of accidents are side impact - side (34%) and vehicles that are crashed.

Keywords: blackspot, blacksite, Cusum, Z-Score

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan YME karena rahmat dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul ANALISIS TITIK RAWAN KECELAKAAN (BLACKSPOT) DAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN (BLACKSITE) PADA RUAS JALAN RAYA DAAN MOGOT KOTA TANGERANG. Penulis sangat menyadari bahwasannya dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi, tetapi dengan kerja keras, bimbingan dari pembimbing serta dari semua pihak yang membantu. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan YME yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah- Nya.
2. Kedua orang tua, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tulus tiada hentinya.
3. Ibu Ir. Sylvia Indriany, MT. Selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Zaenal Arifin, Ir, MT selaku dosen pembimbing Penulis selama Menyusun proposal yang telah memberikanbekal ilmu yang bermanfaat.
5. Teruntuk Ivan Sutiawan yang selalu memberikan semangat dan support dengan kebahagiaan sederhana, terima kasih selalu menemani, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kebahagiaan.
6. Kepada rekan seperjuangan Kirana, Tasya, Dian yang sudah saling menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada Beatris, Kevin, Ivan, Kiel, Kirana, dan Andri yang turut serta membantu saya dalam melakukan survey di jalanan.
8. Rekan – rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Kata Pengantar

Penulis Menyadari bahwa sepenuhnya Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun, sehingga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Jakarta, 11 Juli 2023



DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	I
HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-2
1.2 Idenifikasi Masalah.....	I-3
1.3 Perumusan Masalah.....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.	I-3
1.5 Manfaat Penelitian.....	I-4
1.6 Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	I-4
1.7 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II LANDASAN TEORI	II-1
2.1 Pengertian Jalan	II-1
2.1.1 Bagian-bagian Jalan.....	II-1
2.1.2 Klasifikasi Jalan.....	II-2
2.1.3 Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan.....	II-3
2.2 Kinerja Ruas Jalan	II-3
2.2.1 Kondisi Geometrik	II-4
2.2.2 Arus dan Komposisi Lalu Lintas	II-4
2.2.3 Kecepatan	II-6
2.3 Kecelakaan Lalu Lintas	II-6
2.3.1 Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Tingkat Kecelakaan ..	II-7
2.3.2 Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Korban Kecelakaan ..	II-7
2.3.3 Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kecelakaan ..	II-8
2.4 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	II-11
2.5 Metode Penentuan Daerah dan Titik Rawan Kecelakaan	II-12
2.5.1 Metode Cusum	II-12
2.5.2 Metode Z-Score	II-13
2.5.3 Metode Batas Kontrol Atas (BKA)	II-15
2.5.4 Metode Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK)	II-15
2.6 Daerah Rawan Kecelakaan.....	II-16
2.7 Wilayah Studi	II-17
2.8 Kondisi Lalu Lintas dan Prasarana Jalan	II-18
2.9 Kerangka Berpikir	II-21
2.10 Research GAP	II-22
2.11 Penelitian Terdahulu	II-23
BAB III METODE PENELITIAN.....	III-1
3.1 Diagram Alir	III-1
3.1.1 Penjelasan Bagan Alir	III-2
3.2 Survei Awal Lokasi	III-3
3.3 Pengumpulan Data	III-3
3.3.1 Data Primer	III-3

Daftar Isi

3.3.2 Data Sekunder	III-5
3.4 Gambaran Umum,	III-6
3.5 Pengolahan Data,	III-6
3.5.1 Perhitungan Daerah Rawan Kecelakaan	III-7
3.5.2 Perhitungan Titik Rawan Kecelakaan	III-8
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	IV-1
4.1 Kondisi Geometrik Jalan	IV-1
4.2 Data Kecelakaan Lalu Lintas	IV-2
4.2.1 Angka Kecelakaan Lalu Lintas	IV-2
4.2.2 Jumlah Korban Kecelakaan	IV-3
4.2.3 Kriteria Kecelakaan	IV-4
4.3 Perhitungan Analisis Z-Score untuk Identifikasi Blacksite	IV-6
4.4 Perhitungan Analisis Cusum untuk Identifikasi Blackspot	IV-8
4.5 Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan	IV-11
4.6 Volume Lalu Lintas dan Kecepatan Kendaraan Pada Area Blackspot	IV-13
4.6.1 Volume Lalu Lintas	IV-14
4.6.2 Kecepatan Kendaraan	IV-15
4.7 Analisis Hubungan Volume dengan Kecelakaan.....	IV-16
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran.....	V-2
DAFTAR PUSTAKA	Pustaka-I
LAMPIRAN	Lampiran-I



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ekivalen Mobil Penumpang (emp) Jalan Tak Terbagi	II-5
Tabel 2.2 Ekivalen Mobil Penumpang (emp) Jalan Terbagi satu arah	II-6
Tabel 2.3 Klasifikasi Penentuan Titik Rawan Kecelakaan	II-13
Tabel 2.4 Klasifikasi Penentuan Daerah Rawan Kecelakaan	II-14
Tabel 2.5 Research GAP	II-22
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu	II-23
Tabel 3.1 Formulir Kecepatan Kendaraan	III-4
Tabel 3.2 Formulir Volume Kendaraan	III-5
Tabel 3.3 Klasifikasi Penentuan Titik Rawan Kecelakaan	III-9
Tabel 3.4 Klasifikasi Penentuan Daerah Rawan Kecelakaan	III-11
Tabel 4.1 Kondisi Geometrik Jalan.....	IV-1
Tabel 4.2 Data Kecelakaan Tahun 2019-2022.....	IV-3
Tabel 4.3 Jumlah Korban Kecelakaan Tahun 2019-2022.....	IV-4
Tabel 4.4 Tipe – Tipe Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2022.....	IV-5
Tabel 4.5 Perhitungan Nilai Z-Score untuk Identifikasi Blacksite	IV-6
Tabel 4.6 Perhitungan Nilai Cusum Pada Segmen 4	IV-8
Tabel 4.7 Hasil Analisis Nilai Cusum untuk Identifikasi Blackspot.....	IV-9
Tabel 4.8 Faktor Penyebab Lalu Lintas di Area Blackspot	IV-10
Tabel 4.9 Waktu Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Area Blackspot	IV-11
Tabel 4.10 Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Lokasi Blackspot.	IV-12
Tabel 4.11 Volume Lalu Lintas (smp/jam) (Selasa 20 Juni 2023).....	IV-13
Tabel 4.12 Volume Lalu Lintas (smp/jam) (Rabu 5 Juli 2023).....	IV-13
Tabel 4.13 Volume Lalu Lintas (smp/jam) (Jumat 7 Juli 2023).....	IV-13
Tabel 4.14 Data Kecepatan Selasa 20 Juni 2023.....	IV-14
Tabel 4.15 Data Kecepatan Rabu 5 Juli 2023.....	IV-14
Tabel 4.16 Data Kecepatan Jumat 7 Juli 2023.....	IV-15
Tabel 4.17 Analisis Hubungan Volume dengan Kecelakaan.....	IV-15

MERCU BUANA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tabrakan Depan-Depan	II-8
Gambar 2.2 Tabrakan Depan-Samping	II-8
Gambar 2.3 Tabrakan Depan Belakang	II-9
Gambar 2.4 Tabrakan Samping-Samping	II-9
Gambar 2.5 Menabrak Penyebrang Jalan	II-9
Gambar 2.6 Tabrakan Tunggal	II-10
Gambar 2.7 Tabrakan Beruntun	II-10
Gambar 2.8 Menabrak Objek Tetap	II-10
Gambar 2.9 Peta Tangerang	II-17
Gambar 2.10 Lokasi Wilayah Studi Jalan Raya Daan Mogot	II-18
Gambar 2.11 Kondisi Kemacetan	II-18
Gambar 2.12 Kondisi Jalan	II-19
Gambar 2.13 Kondisi Prasarana	II-19
Gambar 2.14 Kondisi Permukaan Jalan	II-19
Gambar 2.15 Kerangka Berpikir	II-20
Gambar 3.1 Diagram Alir	III-1
Gambar 3.2 Peta Lokasi Penelitian	III-6
Gambar 3.3 Diagram Alir Perhitungan Z-Score	III-8
Gambar 3.4 Diagram Alir Perhitungan Cusum	III-9
Gambar 4.1 Diagram Tipe Kecelakaan Lalu Lintas	IV-4
Gambar 4.2 Grafik Nilai Z-Score	IV-6
Gambar 4.3 Grafik Nilai Cusum Segmen 4	IV-9
Gambar 4.4 Diagram Waktu Kejadian di Area Blackspot	IV-11
Gambar 4.5 Diagram Kendaraan yang Terlibat	IV-12



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A (DOKUMENTASI SURVEY)	LA-1
Lampiran A1. Segmen 4	LA-1
Lampiran A2. Segmen 3	LA-2
Lampiran A3. Segmen 2	LA-3
Lampiran A4. Kondisi Jalan	LA-4
LAMPIRAN B (DATA SURVEY)	LA-5
Lampiran B1. Volume Kendaraan	LA-5
Lampiran B2. Data Kecepatan Kendaraan	LA-6
LAMPIRAN C (DATA LAKA TAHUN 2019 - 2022)	LA-7
Lampiran C1. Data Kecelakaan Tahun 2019-2022	LA-7
Lampiran C2. Faktor Penyebab Kecelakaan	LA-8

