

Laporan Kerja Praktek

ANALISA GANGGUAN PADA POMPA SENTRIFUGAL 75 kW DAN 55 kW PDAM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT

**Laporan Kerja Praktek Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Pengambilan Tugas Akhir**



**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**
Disusun oleh :
NAMA : Rahmat Wahyudi
NIM : 41311010021

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA**

2015

LEMBAR PERNYATAAN



Nama : Rahmat Wahyudi

Nim : 41311010021

Tugas : Laporan Kerja Praktek

Teknik Mesin

Fakultas Teknik

Universitas Mercu Buana

Dengan tersusunnya tugas Laporan Kerja Praktek ini sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana S-1 Teknik Mesin. Dengan ini Saya menyatakan bahwa saya mengerjakan Laporan Kerja Praktek ini dengan sesungguhnya dan tidak menyalin atau mengcopy hasil karya orang lain.

Jakarta, 5 Januari 2015

Penulis



Rahmat Wahyudi

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktek

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kurikulum Sarjana Strata Satu (S-1)

Program Studi Teknik Mesin

Fakultas Teknik

Universitas Mercu Buana

Dengan judul:

ANALISA GANGGUAN PADA POMPA SENTRIFUGAL 75KW DAN 55KW PDAM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT

Disusun oleh :

NAMA : Rahmat Wahyudi

NIM : 41311010021

Laporan ini telah disetujui dan disahkan oleh:

Mengetahui,

Koordinator Kerja Praktek



Imam Hidayat ,ST,MT

Dosen Pembimbing

6/1/2015

Tyas Wedhasari, ST, M.sc



Nomor : 880/SK.~~AP~~-PDAM/IX/2014

Sifat : Biasa

Lampiran :-

Perihal : Keterangan Penelitian / Observasi

Kepada Yth :
Dosen Fakultas Teknik
Universitas Mercu Buana
Di_

JAKARTA

Bersama ini Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, menerangkan bahwa :

Nama	:	RAHMAT WAHYUDI
NIM	:	41311010021
Program Studi	:	Jurusan Teknik Mesin
		Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana

Telah melaksanakan penelitian / observasi di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah, dengan waktu penelitian / observasi pada tanggal 04 Agustus s/d 07 September 2014.

MERCU BUANA

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 02 September 2014
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KAMUNING
KABUPATEN KUNINGAN**


DENI ERLANDA, SE.,M.Si
Direktur

Tembusan Yth :

- Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kuningan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur pada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktek sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dapat menyusun laporan pelaksanaan kerja praktek di PDAM Tirta Kamuning Kuningan.

Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan Kerja Praktek di PDAM Tirta Kamuning Kuningan dan juga sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian jenjang Sarjana di Jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana.

Selama proses pelaksanaan Kerja Praktek, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun secara langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktek dan laporan ini dengan lancar.
2. Bu Tyas Wedhasari, ST, M.Sc sebagai dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi nasehat selama proses penggeraan laporan kerja praktek.
3. Ayah, dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktek dan laporan ini dengan lancar.
4. Bapak Deni Erlanda, SE., M.Si selaku Direktur Utama PDAM Tirta Kamuning
5. Bapak Hidayat Noor, SE., M.Si selaku Kepala Bagian Produksi Instalasi Pengolahan Air Darma PDAM Tirta Kamuning .
6. Bapak Fajar, ST selaku Engineer Instalasi Pengolahan Air Darma PDAM Tirta Kamuning .
7. Bapak Syarif Hidayat, Am.F selaku Engineer Instalasi Pengolahan Air Darma PDAM Tirta Kamuning .

8. Sdr Mochammad Rifqi Rachmani selaku teman Kerja Praktek di Instalasi Pengolahan Air Darma PDAM Tirta Kamuning.
9. Mas Usep, Bapak Udin, Endin, Dian, Markos, dan Esa atas masukan dan bimbingannya
10. Bapak Professor Dr. Ir. Ing. Dr. Darwin Sebayang selaku Kaprodi Teknik Mesin Mercu Buana.
11. Bapak Imam Hidayat, ST. MT. selaku Koordinator Kerja Praktek Jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana.
12. Teman-teman dari berbagai Universitas yang tidak bisa saya persebutkan satu-persatu, periode 04 Agustus-07 September dan Teman-teman Teknik Mesin angkatan 2011.
13. Sdri. Ririn Puji Lestari yang selalu mendoakan dan memberikan semangat selama Kerja Praktek dan membuat laporan ini.

Penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik dari segenap pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan Laporan Kerja Praktek ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisannya, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pengetahuan ini berguna bagi kita semua khususnya dalam dunia ilmu pengetahuan, Engineering dan Perusahaan, serta pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, 5 Januari 2015

Hormat Saya,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek	2
I.3 Waktu Dan Tempat Kerja Praktek.....	3
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metode Pengumpulan Data.....	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN UMUM PDAM TIRTA KAMUNING.....	6
2.1 Sejarah Berdirinya PDAM Tirta Kamuning	6
2.1.1 Visi, Misi.....	6
2.1.2 Tujuan	8
2.1.3 Paradigma.....	8
2.1.4 Makna Bentuk dan Warna Logo	8
2.1.5 Struktur Organisasi.....	10
2.2 Lokasi Dan Luas Wilayah PDAM Tirta Kamuning.....	10
2.3 Komponen Utama dan Prinsip Kerja	11
2.4 Standar Operasional Prosedur	19
2.4.1 Proses Penjernihan	20

BAB III ANALISA GANGGUAN PADA POMPA SENTRIFUGAL 75 kW

DAN 55 kW.....	26
3.1 Pengertian Pompa Sentrifugal.....	26
3.2 Klasifikasi Pompa Sentrifugal.....	27
3.2.1 Menurut Jenis Aliran Dalam Impeler.....	27
3.2.2 Menurut Jenis Impeler.....	28
3.2.3 Menurut Bentuk Rumah	29
3.2.4 Menurut Jumlah Tingkat	30
3.2.5 Menurut Letak Poros	30
3.3 Hukum Kesebangunan	31
3.4 Kecepatan Spesifik.....	31
3.5 Karakteristik Sistem Pemompaan	32
3.5.1 Effisiensi Pompa	32
3.5.2 Daya Hidrolis	33
3.5.3 Kurva Karakteristik Pompa.....	33
3.6 Kavitas	34
3.7 <i>Net Positive Suction Head (NPSH)</i>	35
3.7.1 NPSHa (NPSH yang tersedia).....	35
3.7.2 NPSH _r (NPSH yang diperlukan).....	36
3.7.3 Cara Menghindari Kavitasi	37
3.8 Pemilihan Pompa	38
3.9 Operasi Seri dan Paralel	38
3.9.1 Operasi Seri Paralel dengan Karakteristik Pompa Sama	38
3.9.2 Operasi Seri dengan Karakteristik Pompa Berbeda	41
3.10 Pengaturan Kapasitas Pompa	42
3.11 Pengertian Perawatan	42
3.12 Pemeriksaan Pendahuluan dan Cara Menjalankan Pompa	47
3.13 Gangguan Umum dan Mengatasinya	50
3.14 Permasalahan Pompa pada Sistem Distribusi Air	53

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Perhitungan Pompa	57
4.1.1 Kapasitas Pompa	57
4.1.2 Head Total Pompa.....	58
4.1.3 Daya Pompa	63
4.2 Perbandingan Variasi Diameter Isap dan Tekan Pipa Terhadap Head dan Daya Pompa.....	57
4.2.1 Grafik	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Kamuning	6
Gambar 2.1.4.A	Logo PDAM Tirta Kamuning	8
Gambar 2.1.5	Struktur Organisasi PDAM Tirta Kamuning	10
Gambar 3.1	Bagian-Bagian Pompa Sentrifugal	26
Gambar 3.2.1.A	Pompa Sentrifugal Aliran Radial	27
Gambar 3.2.1.B	Pompa Sentrifugal Aliran Campur	27
Gambar 3.2.1.C	Pompa aliran aksial.....	28
Gambar 3.7	Pompa Diffuser	23
Gambar 3.2.2.A	Impeler Tertutup.....	28
Gambar 3.2.3.A	Pompa Volut.....	29
Gambar 3.2.4.B	Pompa Bertingkat Banyak	30
Gambar 3.4	Harga n_s Dalam Hubungan dengan Bentuk Impeler	32
Gambar 3.5.3	Kurva Karakteristik Pompa.....	33
Gambar 3.6	Kavitasi.....	33
Gambar 3.7.2	NPSH.....	34
Gambar 3.8	Diagram Pemilihan Pompa Umum	35
Gambar 3.9.1.A	Penyusunan Pompa Seri	39
Gambar 3.9.1.B	Penyusunan Pompa Paralel.....	39
Gambar 3.9.1.C	Operasi Seri dan Paralel dari Pompa dengan Karakteristik yang sama	40
Gambar 3.9.2	Operasi Seri dari Pompa dengan Karakteristik yang Berbeda ...	41
Gambar 3.10	Bagian-Bagian Pompa.....	42
Gambar 3.11	Hubungan antara Berbagai Bentuk Perawatan.....	46
Gambar 3.5.1	Kebocoran Pada Pipa	54
Gambar 3.5.2	Kebocoran Pada Sambungan Pipa Kedua Pompa	54
Gambar 3.5.3	Kerusakan Pada Isolasi Kabel.....	55
Gambar 3.5.4	Melengkungnya Batang Katup.....	56
Gambar 3.5.5	Proses Perbaikan Pada Katup Bak Penampung.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.11.A Tujuan Melakukan Perawatan..... 43

Tabel 3.11.B Langkah-Langkah Mempertahankan Kondisi Mesin 44

