

LAPORAN KERJA PRAKTIK
ANALISA MASALAH DAN CARA MENGATASI CACAT
PRODUK PADA MESIN INJECTION MOULDING
TIPE JSW
DI PT. ULTRA PRIMA PLAST



PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCUBUANA

JAKARTA

2015

LEMBAR PERNYATAAN

ANALISA MASALAH DAN CARA MENGATASI CACAT PRODUK PADA MESIN INJECTION MOULDING

TIPE JSW

DI PT. ULTRA PRIMA PLAST

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menyelesaikan Program Strata I (S-I)



Disusun oleh:

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**
Vinantius Kelik
41311120061

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCUBUANA

JAKARTA

2015

LEMBAR PENGESAHAN

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kurikulum Sarjana Strata Satu (S-1)

Program Studi Teknik Mesin

Fakultas Teknik

Universitas Mercu Buana

Dengan judul

ANALISA MASALAH DAN CARA MENGATASI CACAT PRODUK PADA MESIN INJECTION MOULDING

TIPE JSW

DI PT. ULTRA PRIMA PLAST

Disusun oleh :

Nama : Vinantius kelik

NIM : 41311120061

UNIVERSITAS

Laporan ini telah disetujui dan disahkan Oleh:
MERCU BUANA

Mengetahui

Koordinator Kerja Praktek

Dosen Pembimbing



(Imam Hidayat, ST.MM)



(Ir. Yuriadi Kusuma)



JLTRA PRIMA PLAST
Jl. Daan Mogot Km.16
Semenan Cengkareng
Jakarta 11850
Telp. (021) 6191988
6199190
Fax. (021) 6199184
6191371

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

Direksi PT ULTRA PRIMA PLAST menerangkan bahwa :

Nama : VINANTIUS KELIX

NIM : 41311120061

Program Studi : TEKNIK MESIN

Fakultas : TEKNOLOGI INDUSTRI


Perguruan : UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Kerja Praktek di PT ULTRA PRIMA PLAST, terhitung sejak tanggal 1 mei 2015 sampai 30 mei 2015 dan telah mengesahkan laporan sebagaimana yang telah terlampir.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, Juni 2015

Mengetahui :


Calvin Oktavianus
Section Manager of Engineering

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran untuk melaksanakan Kerja Praktik (KP) di PT. Ultra Prima Plast (Orang Tua Group) yang terletak di Jln. Daan mogot km16, semanan cengkareng Jakarta barat kode pos 11850 dari tanggal 1 Mei 2015 sampai tanggal 30 Mei 2015.

Laporan kerja praktek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Universitas Mercu Buana. Laporan kerja praktik ini dibuat berdasarkan data-data dan informasi yang penulis dapatkan dari kegiatan pengamatan ke bagian *workshop* PT. Ultra Prima Plast.

Dalam melakukan penyusunan laporan kerja praktik ini banyak hambatan yang ditemui penulis sewaktu melakukan kerja praktik di PT. Ultra Prima Plast. Namun, dengan adanya bimbingan dan bantuan dari pembimbing maupun karyawan PT. Ultra Prima Plast (Orang Tua Group), penulis dapat melaksanakan KP dan menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktik ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati dan melindungi penulis.
2. Bapak Prof. Darwin sebayang, selaku ketua kaprodi program studi teknik mesin Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Ir. Yuriadi Kusuma selaku dosen pembimbing kerja praktik teknik mesin Universitas Mercu Buana, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama kerja praktik ini.
4. Keluarga saya yang selalu memberikan doa, nasehat serta dukungan baik secara moril maupun material sehingga penulis bersemangat.

5. Bapak Calvin Oktavianus selaku Kepala Devisi teknik PT. Ultra Prima Plast yang telah memberi arahan yang bermanfaat bagi tugas saya selama kerja praktik.
6. Seluruh karyawan dan *staff* yang bekerja PT. Ultra Prima Plast yang telah membantu saya selama kerja praktik.
7. Teman – teman teknik mesin Universitas Mercu Buana angkatan 20 yang selalu memberikan pengalaman dan masukan dalam penyusunan laporan kerja praktik.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara langsung atau pun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.



Penulis sadar bahwa laporan kerja praktik ini masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu, penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca semua. Semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan ~~U N I V E R S I T A S~~ bagi kemajuan perkembangan ilmu~~S~~ pengetahuan terutama bagi mahasiswa teknik mesin Universitas Mercu Buana dan semoga bisa untuk memberikan masukkan untuk PT. Ultra Prima Plast (Orang Tua Group) agar menjadi perusahaan yang lebih maju dan berkompetensi. Amin

Jakarta, Juni 2015

Vinantius Kelik

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x

<u>BAB I PENDAHULUAN.....</u>	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
2.1 TUJUAN.....	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
3.1 PESERTA DAN KOMPETENSI PESERTA.....	3
4.1 TEMPAT DAN WAKTU KERJA PRAKTIK	3
5.1 MANFAAT KERJA PRAKTIK.....	3
1.5.1 Manfaat bagi Universitas Mercubuana	3
1.5.2 Manfaat bagi Mahasiswa.....	3
1.5.3 Manfaat bagi PT. Ultra Prima Plast	4
6.1 METODE PENULISAN	4
7.1 BATASAN MASALAH.....	5
8.1 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II URAIAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Perusahaan	7

2.2 Alamat Perusahaan	8
2.3 Bangunan Perusahaan.....	9
2.4 Kondisi lingkungan Kerja.....	9
2.4.1 Kondisi Ruangan	10
2.4.2 Sistem Pengaturan Jam Kerja	14
2.5 Struktur Organisasi PT.Ultra Prima Plast	14
2.6 Struktur Organisasi Devisi Teknik PT.Ultra Prima Plast	14
BAB III ANALISA MASALAH DAN CARA MENGATASI CACAT PRODUK PADA MESIN INJECTION MOULDING	15
1.1 Pengertian	15
1.2 Fungsi dan Komponen Mesin Injeksi	15
1.2.1 Mould Clamp unit (Unit Pencekam Cetakan)	15
1.2.2 Injection Unit (Unit Injeksi)	17
1.2.3 Sistem Penggerak (Drive System).....	17
1.2.4 Sistem Kontrol (Control System)	18
3.4 Bahan Baku.....	18
3.4.1 Polyethylene (PE).....	18
3.4.2 Polypropylene (PP).....	20
3.4.3 HIGH-DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)	21
3.4.4 LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE)	22
3.5 Proses Pembuatan dengan Sistem Injeksi Plastik	25
3.5.1 Menutup Cetakan (Mould Close)	25
3.5.2 Injeksi Pengisian (Fill Injection)	26
3.5.3 Injeksi Menahan (Holding Injection).....	28
3.5.4 Isi Ulang dan Pendinginan (Charging and Cooling)	28
3.5.5 Membuka cetakan (Mould Open).....	29
3.6 Masalah yang sering terjadi pada mesin Injeksi Plastik dan cara mengatasi.....	30

3.6.1 Cacat Pada Produk Injection Moulding.....	30
3.6.1.1 Short Shot.....	30
3.6.1.2 Flashing (Flash).....	31
3.6.1.3 Sink Mark.....	32
3.6.1.4 Flow Mark	34
3.6.1.5 Colour Streaks.....	34
3.6.1.6 Bubbles.....	34
3.6.1.7 Jetting	35
3.6.1.8 Wed Line	35
3.6.1.9 Black Spot	36
3.6.1.10 Stringing.....	37
3.6.1.11 Warping.....	37
3.6.2 Trouble yang sering terjadi pada mesin injeksi plastik	38
3.7 Melakukan Pergantian Komponen yang Rusak Pada Mesin Injeksi Plastik	38
3.7.1 Pergantian ring screw	38
3.7.2 Hydraulic Clamping yang bocor.....	39
3.7.3 Pembersihan plastik yang menempel pada Screw akibat proses injeksi	39
BAB IV PENUTUP	40
MERCU BUANA	
4.1 KESIMPULAN.....	40
4.2 SARAN.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ruang produksi Injection	10
Gambar 2.1 Ruang WorkShop Teknik	11
Gambar 2.1 Bangunan PT.Ultra Prima Plast	13
Gambar 3.1 Bagian-bagian Mesin Injection Moulding.....	15
Gambar 3.2 Struktur rantai HDPE	22
Gambar 3.3 Struktur rantai LDPE.....	23
Gambar 3.4 Struktur rantai LLDPE	23
Gambar 3.5 Proses Menutup Cetakan.....	25
Gambar 3.6 Proses Injeksi Pengisian	26
Gambar 3.7 Proses Injeksi Menahan.....	28
Gambar 3.8 Proses Isi Ulang dan Pendinginan.....	28
Gambar 3.9 Proses Membuka Cetakan	29
Gambar 3.10 Contoh gompal pada produk	31
Gambar 3.11 Contoh produk flashing dan produk normal	32
Gambar 3.12 Contoh produk sink mark	33
Gambar 3.13 Contoh produk Wed Line	36

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sifat fisik, mekanisme dan thermal dari polyethylene	20
Tabel 3.2 Sifat-sifat Polypropylene.....	21
Tabel 3.3 Sifat fisik, mekanis dan thermal dari Polypropylene	21
Table 3.4 Sifat-sifat LLDPE	21

