

KERJA PRAKTEK

BORE PILE UNDERPASS KUNINGAN - MAMPANG



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

TAHUN

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjangkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan baik.

Laporan kerja praktik ini merupakan hasil penyusunan yang didasarkan atas pengamatan dan pengalaman pada proyek *Underpass Kuningan* – Mampang, Jakarta 60 hari kerja.

Setelah melalui kerja praktik di proyek *Underpass Kuningan* – Mampang, Jakarta praktikan mendapatkan ilmu dan pengalaman di lapangan sebagai wujud implementasi praktik yang diperoleh dari perkuliahan yang akan berguna sebagai bekal untuk menjadi sarjana.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih terdapat kekurang dan jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian penulis berusaha untuk menyajikan dan menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya. Kritik maupun saran terkait dengan laporan ini akan menjadi pembelajaran yang baik dalam menyempurnakan laporan ini.

Terkait dengan penulisan laporan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan terhadap penyelesaian penulisan laporan kerja praktek ini, khususnya kepada :

- **Ibu Wiwi dan Bapak Ludwig Andrian**, selaku kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan laporan kerja praktek ini.
- **Bapak Acep Hidayat., St., MT.** selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil dan selaku Koordinator Kerja Praktek Program Studi Teknik Sipil yang telah berperan dalam birokrasi perizinan perihal kerja praktek.
- **Bapak Ir. Zainal Arifin, MT.** Selaku dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan dan membina penulis selama penyusunan laporan kerja praktek ini.
- **PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.** selaku perusahaan yang telah

memberikan izin dan memfasilitasi saya guna menggali ilmu dalam masa kerja praktek dalam pembangunan proyek Gold Coast Office.

- **Bapak Ir. Fajar sidik**, selaku pembimbing kerja praktek di lapangan yang telah memberikan masukan, bimbingan dan nasehat terhadap penyusunan laporan kerja praktik ini.
- **Enja Windria Antoro**, yang telah membantu serta memberikan motivasi dan semangat dalam menjalani kerja praktek ini.



Enja Windria Antoro

UNIVERSITAS
MERCU BUANA Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2.1. Maksud dari Kerja Praktek	1
1.2.2. Tujuan dari Kerja Praktek.....	2
1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah.....	2
1.4. Metode Pengumpulan Data.....	3
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II DATA TEKNIS PROYEK	6
2.1. Latar Belakang Proyek.....	6
2.2. Maksud dan Tujuan Proyek.....	6
2.3. Informasi dan Data Umum Proyek.....	6
2.2.1 Data Umum dan Data Teknis Proyek	6
2.2.2 Lokasi Proyek.....	7
2.2.3 Fasilitas Pelengkap	8

2.2.4 Rencana Tahapan Pembangunan Proyek	9
BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK.....	12
3.1. Manajemen Proyek	12
3.2. Organisasi Proyek.....	13
3.3.1. Struktur Organisasi Proyek.....	14
3.3.2. Struktur Organisasi PT. Adhi Karya	17
3.3.3. Struktur Organisasi Proyek <i>Underpass Kuningan – Mampang</i>	22
3.3. Manajemen Pelaksanaan Proyek.....	23
3.3.1. Laporan Harian	23
3.3.2. Laporan Mingguan	24
3.3.3. Laporan Bulanan.....	25
3.4. Pengendalian Proyek	25
3.4.1. Pengendalian Biaya Proyek.....	26
3.4.2. Pengendalian Mutu Bahan	26
3.4.3. Pengendalian Waktu Pelaksanaan	26
3.5. Prosedur Mendapatkan Proyek	27
3.5.1. Proses Mendapatkan Proyek Secara Umum	27
3.5.2. Proses Mendapatkan Proyek <i>Underpass Kuningan – Mampang</i>	29
BAB IV PERALATAN DAN MATERIAL.....	30
4.1. Peralatan Penunjang Pekerjaan <i>Bored Pile</i>	30
4.2. Peralatan Elektrikal	38
BAB V PELAKSANAAN KONSTRUKSI	43
5.1. Umum	43
5.2. Lingkup Pekerjaan	43

5.2.3.1 Pengukuran dan Pemasangan Seng Pembatas Jalan.....	46
5.2.3.2 Penomoran Letak Bored Pile.....	47
5.2.3.2 Pembidikan Titik Bor	47
5.2.3.4 Pengeboran <i>Primary Pile</i>	48
5.2.3.5 Pengecoran Primary Pile.....	52
5.2.3.6 Pengecoran Secondary Pile	55
5.2.3.7 Pabrikasi Tulangan.....	56
5.2.3.8 Pengecoran Secondary Pile	62
5.2.3.9 <i>Land Cleaning</i>	62
5.2.4.1. <i>Slump Test</i>	63
5.2.4.2. <i>Compressive Strength Test</i>	65
5.2.5.1. Pelaksanaan Konstruksi <i>Capping Beam</i>	66
5.2.5.2. Penggalian Tanah dan Pembobokan <i>Secant Pile</i>	66
5.2.5.3. <i>Cleaning</i> dan Pembuangan Material Hasil Pembobokan Beton dan Penggalian Tanah	68
5.2.5.4. Pekerjaan <i>Lean Concrete</i>	68
5.2.5.5. Pekerjaan Pembesian <i>Capping Beam</i> dan <i>Stop Cor</i>	68
5.2.5.6. Pekerjaan Pemasangan Plastik.....	69
5.2.5.7. Pekerjaan Beksiting.....	69
5.2.5.8. Pekerjaan Pemberian <i>Colt Bond</i>	69
5.2.5.9. Pekerjaan Pengecoran.....	70
5.2.5.10. Pekerjaan Pemadatan.....	71
5.2.5.11. Pekerjaan Finishing.....	72
5.2.5.12. Pekerjaan Pembongkaran Bekisting.....	72
5.2.5.13. Pengujian Beton <i>Capping Beam</i>	72
BAB VI PENGENDALIAN PROYEK DAN KEMAJUAN PEKERJAAN	74
6.1. Pengendalian Proyek	74

6.2. Pengendalian Mutu	74
6.2.1. Pengendalian Waktu	78
6.2.2. Pengendalian Biaya.....	79
6.3. Kemajuan Pekerjaan	80
6.3.1. Laporan Harian	80
6.3.2. Laporan Mingguan	81
6.3.3. Laporan Bulanan.....	81
BAB VII TINJAUAN KHUSUS BORE PILE	83
7.1. Dasar-dasar Perencanaan.....	84
7.2. Teknik Pekerjaan Pondasi Bored Pile	84
7.2.1. Pekerjaan Persiapan	84
7.2.2. Perakitan Pembesian	85
7.3. Pelaksanaan Pondasi	88
7.4. Metoda Kerja Pembuatan Tiang Bore Pile.....	99
7.4.1. Persiapan Lokasi dan <i>Setting Out</i>	99
7.4.2. Pelaksanaan Pekerjaan.....	99
7.5. Alasan Penggunaan Pondasi Bored Pile	102
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
8.1. Kesimpulan	106
8.2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Master Plan Pengamatan Proyek Underpass Kuningan – Mampang, Jakarta	5
Gambar 2.2 Bangunan Proyek Underpass Kuningan – Mampang, Jakarta	6
Gambar 2.3 Lokasi Proyek Underpass Kuningan – Mampang, Jakarta berdasarkan Google Maps.....	7
Gambar 2.4 Denah Proyek Underpass Kuningan – Mampang, Jakarta.....	7
Gambar 2.5 Proyek Underpass Kuningan – Mampang, Jakarta	8
Tabel 2.1 Barchart pada Proyek Underpass Kuningan – Mampang, Jakarta	11
Gambar 2.7 Bar Bender	14
Gambar 2.8 Hammer Drill	15
Gambar 2.9 Cutting Wheel	15
Gambar 2.10 Screw Compressor	16
Gambar 2.11 Pumping Portable	16
Gambar 2.12 Bagian Penyambung Concrete Pipe	16
Gambar 2.13 Lampu HPIT	17
Gambar 2.14 Trafo Las	17
Gambar 2.15 Las Listrik	18
Gambar 2.16 Gerobak Proyek	18
Gambar 2.17 Mesin Trowel	18
Gambar 2.16 Las Listrik	19
Gambar 2.17 Truk Ready Mix Semen Tiga Roda	20
Gambar 2.18 Tulangan Baja	20
Gambar 2.19 Kawat Bendrat	20
Gambar 2.20 Calbond	21
Gambar 2.21 Curing Compond	21
Gambar 2.22 Seng Gelombang	22
Gambar 2.23 Beton Decking	22
Gambar 2.24 Kaki Ayam	22
Gambar 3.1 Logo Bina Marga DKI Jakarta	24
Gambar 3.2 Logo Adhi Karya (Persero) Tbk.	27
Gambar 3.3 Skema Hubungan Pemberi Tugas	28
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Proyek Underpass Kuningan–Mampang, Jakarta.....	30

Gambar 4.1 Pembesian Core Wall.....	48
Gambar 4.2 Pemasangan Bekisting Core Wall.....	48
Gambar 4.3 Hasil Pembongkaran Bekisting Core Wall.....	49
Gambar 4.4 Pembesian Kolom	49
Gambar 4.5 Pekerjaan Pembesian Kolom.....	50
Gambar 4.6 Pemasangan Bekisting Kolom.....	51
Gambar 4.7 Pengecoran Kolom	52
Gambar 4.8 Pembongkaran Bekisting Kolom.....	53
Gambar 4.9 Pekerjaan Balok	53
Gambar 4.10 Pemasangan Scaffolding Balok.....	54
Gambar 4.11 Pekerjaan Bekisting Balok	55
Gambar 4.12 Pembesian pada Balok.....	55
Gambar 4.13 Pengecoran Balok	56
Gambar 4.14 Pembongkaran Bekisting Balok	56
Gambar 4.15 Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai	57
Gambar 4.16 Pengecoran Pelat	57
Gambar 4.17 Pembongkaran Bekisting Pelat.....	58
Gambar 4.18 Bekisting Tangga.....	58
Gambar 4.19 Pembesian Tangga.....	59
Gambar 4.20 Hasil Pengecoran Tangga	59
Gambar 4.21 Pemasangan Perancah pada Ramp	60
Gambar 4.22 Pemasangan Bekisting Ramp.....	61
Gambar 4.23 Pembesian Ramp	61
Gambar 4.24 Pengecoran Ramp.....	62
Gambar 4.25 Pembongkaran Bekisitng Ramp.....	62
Gambar 4.26 Pembesian Parapet	63
Gambar 4.27 Bekisting pada Parapet.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Barchart pada Proyek Underpass Kuningan – Mampang, Jakarta 11

Tabel 2.2 Curva S pada Proyek Underpass Kuningan – Mampang, Jakarta .11





**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

Q

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

1 Nama Enja Windria Antoro
NIM 41113010040
Jurusan Teknik Sipil

Judul Laporan BORE PILE UNDERPASS KUNINGAN - MAMPANG

Menyatakan bahwa keseluruhan dari isi laporan adalah murni dibuat oleh penulis. Adapun pengutipan materi dari beberapa referensi yang diambil oleh penulis, dengan mencantumkan sumber yang jelas pada daftar pustaka laporan ini.

Jakarta, 19 Januari 2018

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

[Signature] 
Enja Windria Antoro

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Enja Windria Antoro
NIM 41113010040
Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik
Universitas Mercu Buana

Telah menyelesaikan laporan Kerja Praktek tepat pada waktu yang sudah ditentukan, dengan judul “Pekerjaan *Underpass Kuningan – Mampang, Jakarta*”

Jakarta, 14 Desember 2017

Pembimbing Lapangan :

Fajar Kurniawan,ST

Mengetahui

Dosen Pembimbing :

Ir. Zainal Arifin, MT.

Kordinator Kerja Praktik
Program Studi Teknik Sipil

Acep Hidayat,ST,MT.

Ketua Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana

Acep Hidayat,ST,MT.